

Erläuterungen zum HH 2023 Kath. Kindergärten:

Die Position bezieht sich auf die erste Spalte in der Tabelle des jeweiligen Kindergartens.



Aulendorf, 01.08.2022

Kindergarten St. Berta:

- Pos B1 Außeninstandsetzung:
In der Außenfassade sind Risse und Putzschäden, die nach Architektenanfrage dringend saniert werden müssen. Stark betroffen ist das Mauerwerk im Bereich der Leibungen. Die Fenster und die Traufbretter benötigen einen Überholungsanstrich. (Siehe Bilder B1.1 bis B1.4)
Zur Information, die Schwesternwohnung ist aus den Berechnungen der Sanierung herausgerechnet und extra aufgeführt.
- Pos B2 Inneninstandsetzung Parkett EG:
Beim Parkett im EG gibt es Schäden an den Fugen und an der Versiegelung, die erneuert werden sollten. (Siehe Bilder B2)
- Pos B3 Beleuchtung der Gruppenräume im EG:
Durch den Beauftragten der Diözese für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist die Beleuchtung beanstandet worden. Diese sollte in Gruppenräumen, in denen Bastel- und Werkarbeiten getätigt werden, eine Beleuchtungsstärke von 500 LUX aufweisen. Eine Leuchten-Erneuerung ist erforderlich.
- Pos B4 Fingerklemmschutz an den Türen:
Der Klemmschutz an den Türen ist defekt und sollte dringend erneuert werden. (Siehe Bilder B4)
- Pos B5 bis B7 Gruppenstühle:
Ersatz der beschädigten Kinderstühle in den Gruppen.
- Pos 10 Mitarbeiter Garderobenschrank
Abschließbare Garderobenschränke für persönliche Dinge der Mitarbeiter.
- Pos B11 Vorratsschränke:
Vorratsschränke für Lebensmittel, die abschließbar und somit unzugänglich für Kinder sein sollten.
- Pos B12 Sitzgelegenheit im Garten:
Die Sitzgelegenheiten im Garten für Kinder zum Vespere, Malen und Basteln sind kaputt und sollten erneuert werden. (Siehe Bilder B12)

Kindergarten St. Martin:

- Pos M2:
Neuanschaffung einer „hang-tauglichen“ Motorsense. Der Rasenmäher schafft die Steigung nicht.

Kindergarten St. Jakobus:

- Pos Ja1:
Die Büromöbel sind nicht abschließbar und es werden Personalschränke benötigt.
- Pos Ja 3 bis Ja 5:
Die Raumteiler sollen für eine klare Einteilung der Spielbereiche im großen Gruppenraum sorgen. Die alten Möbel sind scharfkantig und nicht kindergartengerecht.

Kath. Kirchenpflege
R. Fischer



Bild B1.1:
Kiga Mauerwerksriss in der Fensterleibung



Bild B1.2:
Kiga Überholungsanstrich der Traufbretter



Bilder B1.3:
Kiga Sockelbereich Mikrobebewuchs



Bilder B1.4:
Kiga Holzfenster Anstrichschäden



Bilder B2:
Parkett Fugen- und Versiegelungsschäden im EG



Bild B4:
Klemmschutz an den Türen ist defekt.



Bilder B12:
Sitzgelegenheit im Garten