

## **St. Berta**

1. Umbau und Instandsetzungsmaßnahmen Wickelraum im OG 55.000 €  
Begründung warum zwingend erforderlich. Gibt es bisher keine Wickelraum oder warum ist der Umbau zwingend erforderlich?

Die Räume der U3 Kinder der Sternengruppe sind im 1.OG untergebracht. Der bisherige Wickelraum ist im UG. Dass die Betreuungsaufsicht auch optimal umgesetzt werden kann und auch gewährleistet wird, ist es erforderlich den Wickelraum im OG unterzubringen mit 2 Kinder WC. Die Empfehlung des Landesgesundheitsamtes ist pro 6-10 Kinder ein WC. Der Bestandsschutz greift zwar im Kindergarten St. Berta mit 5 WCs, aber zum Kindeswohl und auch der Empfehlung des Landesgesundheitsamtes folge zu leisten wären bei ca. 73 Kinder 8 WC notwendig.

2. Büro Leiterin im EG 12.000 €  
Begründung warum zwingend erforderlich? Wo ist das Büro bisher? Warum neu?

Im Kindergarten St. Berta gibt es bis jetzt kein separates Büro nur einen Aufenthaltsraum der als Pausenraum, Büro für die Leiterin und als Besprechungsraum genutzt wird. Das erschwert nicht nur den Ablauf im Kindergarten, sondern auch die Elterngespräche oder auch die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien. Ein separates Büro in dem auch Einzelgespräche geführt werden können ist zwingend erforderlich, durch den Umbau des Wickelraumes wird ein Raum im UG frei, der für das Leiterinnenbüro ausreichend wäre.

3. Brandschutz Versetzung Zählerplatz 22.000 €  
Warum zwingend erforderlich? Und wie bereit angesprochen Aufteilung der Kosten auf Anteil KiGa und Anteil Schwesternwohnung.

Durch den Bestandsschutz im Kindergarten St. Berta ist der jetzige Zählerkasten ausreichend. Jedoch nach neuen Brandschutzauflagen ist er nicht zulässig, da er sich im Bereich des Fluchtweges befindet der durch das Treppenhaus führt. Durch den Umbau des Wickelraumes wird ein neuer FI Schalter und ein größerer Zählerkasten notwendig. Der alte Zählerkasten ist in sich nicht geschlossen, sondern wie früher üblich eine gemauerte Nische mit Holztüre. Sobald wir jedoch in den Zählerbereich eingreifen, erlischt der Bestandsschutz und somit wird die neuen Brandschutzverordnung maßgebend. Dem zufolge muss der Zählerkasten auf den neusten Stand gebracht werden und der Standort aus dem Fluchtbereich heraus versetzt werden. Der Anteil für den Einzelzähler der Schwesternwohnung wird von der kath. Kirchengemeinde übernommen.

4. Neue Möbel Mondgruppe und Sonnengruppe  
warum erforderlich?

In den Gruppenräumen stapeln sich diverse Sachen in Kisten. Es sind keine Möbel vorhanden, bei denen die Kinder leichten Zugang zu Bilderbüchern oder zu Spielsachen haben. Es fehlen auch Möbel in die diverse Kleinmaterialien verstaut werden können.

**St. Martin** Gartengestaltung 70.307,58 € -ist das zwingenden erforderlich? Warum? Gibt es hierzu eine Konzeption?

Seit über 5 Jahren gibt es Überlegungen zur Umgestaltung der Außenanlagen. Der TÜV hat schon einige Spielgeräte gesperrt. Der untere Teil des Gartens, Flurstück 112/2 ist nicht richtig nutzbar und es ist nicht möglich alle Kinder ausreichend zu überschauen. Im unteren Teil zum Nachbarsgrundstück ist ein alter Zaun, der durch die großen Maschenweite ein Übersteigen sehr leicht macht, dieser muss durch einen engmaschigen Zaun getauscht werden. Das Team im Kindergarten St. Martin hat ein Seminar für Gartengestaltung absolviert, um den Garten kostengünstig und kindgerecht umzugestalten. Diese Ideen wurden mit dem Elternbeirat besprochen, um den Kindern eine zeitgemäße Erlebnispädagogik bieten zu können. Man möchte eine Erfahrungswelt und keinen starren Spielgeräte Garten schaffen. Für die Zukunft sind die Unterhaltskosten viel geringer. Vieles wird nur umgestaltet oder ergänzt. Siehe beigefügten Plan mit Erläuterungen. Die Kindergartenleitung Frau Vogler lädt interessierte Stadträte gerne zu einer Führung durch den Garten ein.