

## Erläuterungen zum HH 2024 Kath. Kindergärten:

Die Position bezieht sich auf die erste Spalte in der Tabelle des jeweiligen Kindergartens.



Aulendorf, 12.09.2023

### Kindergarten St. Berta:

#### • Pos B1 Teamzimmer Ausstattung und Pos B2 Teamzimmer Malerarbeiten:

Die Teamzimmer-Möbel sind zum Teil defekt. Die offenen Regale sollten, laut Datenschutz durch verschlossene Schränke ersetzt werden; es finden auch Elterngespräche dort statt. In diesem Zuge wird auch das Teamzimmer neu gestrichen.

#### • Pos B3 Gartenspielgerät:

Die alte Balken-Wippe wurde im September 2020 vom TÜV gesperrt und anschließend beseitigt. Es fehlt ein Spielgerät für die Forderung des Gleichgewichtssinnes. Wippen fördern darüber hinaus das soziale Lernen, da Ansprachen zwischen den Kindern erforderlich sind, um erfolgreich zu sein. Physikalische Gesetzmäßigkeiten werden spielerisch erlebt.

#### • Pos B4 bis B10 sind nötige Maßnahmen für den Brandschutz im Kindergarten St. Berta. Es fanden Begehungen mit Herrn Roth Elektrotechnik und Herr Seifert von der Feuerwehr statt. Es wurden einige Mängel festgestellt, die für die Sicherheit der Kinder und Erzieherinnen baldmöglichst behoben werden müssen. Die Kostenschätzungen sind Anteilig ohne die Schwesternwohnung berechnet.

➤ Pos B4 Installation Dachgeschoss erneuern: (Bautagebuch Roth, Nr. 11 Seite 7)  
Gesamt ca.: 2.400 €  
Nutzung 50% Kiga - Ohne Schwesternwohnung, ohne Kirchengemeinde 1.200 €

➤ Pos B5 Installation Untergeschoss erneuern: (Bautagebuch Roth, Nr. 1 Seite 1)  
Gesamt ca.: 8.600 €  
Nutzung 89% Kiga - Ohne Schwesternwohnung 7.600 €

➤ Pos B6 Schaltschrank EDV Büro Leitung: (Bautagebuch Roth, Nr. 4 Seite 3)

➤ Pos B7 Sicherheitsbeleuchtung mit Bussystem Brandschutz: (Bautageb. Roth, Nr. 6 Seite 4)  
Für den Brandschutz im Kindergarten - ohne Schwesternwohnung!

➤ Pos B8 Fluchtweg Fluchttürsteuerung: (Bautagebuch Roth, Nr. 7 Seite 4)  
Für den Brandschutz im Kindergarten - ohne Schwesternwohnung!

➤ Pos B9 E-Check ortsfeste Installationen: (Bautagebuch Roth, Nr. 10 Seite 6)  
Kostenschätzung ist ohne Schwesternwohnung!

#### • Pos B10 Sandkastenumrandung erneuern aus Holz 24 lfm

Als Fallschutz und Sitzgelegenheit. TÜV bemängelte die schadhafte Bretter um den Sandkasten. (TÜV Bericht 31.07.2023 Seite 3 Nr 3.7)

#### • Pos B11 Markise oder Sonnensegel:

Die Markise über einem Teilbereich des Sandkastens ist nicht mehr zu reparieren und muss ersetzt werden. Durch die guten Erfahrungen des Sonnensegels im vorderen Bereich des Sandkastens, wird die Markise durch ein Sonnensegel ersetzt.

#### • Pos B12 Innen-Instandsetzung Parkett Teamzimmer:

Das Parkett wurde für den HH 2023 genehmigt, jedoch nur die Gruppenzimmern umgesetzt. Die Instandsetzung des Teamzimmers wurde auf 2024 verschoben, dass dies in einem Zuge mit den Malerarbeiten von Pos B2 und der neuen Ausstattung Pos B1 umgesetzt wird.

## Kindergarten St. Martin:

- Pos M1 Instandsetzung Teil 2 Holzverschalter Fenster Gebäudeteil:  
Die Sanierung wurde der Kosten wegen aufgesplittet, in 2022/2023 wurde die Instandsetzung Teil 1 des verputzten Gebäudeteils durchgeführt.  
Teil 2 beinhaltet die Erneuerung der Sockelbleche, der plastoelastischen Fugen im Sockelbereich mit der Bauwerksabdichtung im Schwellenanschluss der gesamten Fensterfront. Die Fenster werden energetisch mit 3-fach Verglasung ertüchtigt, marode Fensterhölzer und Fensterbeschläge ausgetauscht und über die gesamte Glasfassade eine Rahmenabdeckung als konstruktiver Holzschutz eingebaut. Dazu kommen diverse Malerarbeiten, Elektroarbeiten und der Austausch der defekten Plexiglasblenden der Außenmarkise. Für den Brandschutz im Kindergarten sollten die Türen mit einem Panikschloss nachgerüstet werden.  
(Bautagebuch Roth, Kiga St. Martin Nr. 2, 7 und 10)
- Pos M2 Austausch marodes Spielschiff mit Rutsche im Garten:  
Das jetzige Spielschiff wurde schon mehrfach das Holz ausgetauscht. Die Holz-Unterkonstruktion ist nun auch marode und eine Reparatur nicht mehr sinnvoll, auch die Seile müssten erneuert werden. Die hohen Reparaturkosten stehen nicht im Verhältnis zu einer Neuanschaffung. Der TÜV hat das Holzschiff nur noch bis 2024 freigegeben.  
(TÜV Bericht 31.07.2023 Seite 3 Nr 3.15)
- Pos M6 E-Check ortsfeste Installationen:  
Wie im Kiga St Berta, dringend erforderlich alle 4 Jahre.  
(Bautagebuch Roth, Kiga St. Martin, Nr. 3 Seite 2)
- Pos M7 Elektroarbeiten Brandschutz:  
Diverse Elektroarbeiten zusammengefasst.  
(Bautagebuch Roth, Kiga St. Martin, Nr. 1, 6, 8, 11-13)

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kath. Kirchenpflege  
R. Fischer

**Katholische Kirchenpflege**  
**St. Martin**  
**Pfarrhausgässle 3**  
**88326 Aulendorf**  
Tel. 07525-9240060